

Sprawozdanie

z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) i § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. [Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.]

w dniu 16.05.2012 r. przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31.

Przyjęte założenia do przeprowadzenia ewakuacji.

Zasymulowano pożar w pomieszczeniu na II piętrze – zadymienie w budynku.

Ewakuacja wszystkich pracowników – sprawdzenie organizacji ewakuacji.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewakuacji:

..... *Monia Kiel - sekretar*

Osoba dokonująca oceny prawidłowości przeprowadzenia sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji:

st. kpt. Tomasz Banach,

I. Charakterystyka ogólna obiektu:

1. Przeznaczenie obiektu i dane charakterystyczne dla obiektu.

Obiekt starostwa powiatowego jest budynkiem 4 kondygnacyjnym (piwnica, parter, I piętro, II piętro), niskim (do 12 m). Konstrukcja obiektu murowana z materiałów niepalnych, konstrukcja dachu drewniana kryta dachówką.

Powierzchnia zabudowy – 582 m², powierzchnia użytkowa – 1207 m², kubatura – 7310 m³. Budynek stanowi jedną strefę pożarową.

Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I + ZL III.

ilość klatek schodowych 1

ilość osób mogąca przebywać w obiekcie - ponad 50 osób.

2. Warunki ewakuacji

a) ilość i szerokość wyjść ewakuacyjnych, kierunek otwierania drzwi:

ilość wyjść z budynku – 3 (wyjście główne, boczne, wyjście z sali narad), kierunek otwierania zgodny z kierunkiem ewakuacji, szerokości wyjść – bez uwag.

b) czy na drogach ewakuacyjnych znajdują się palne elementy wyposażenia wewnątrz (wykładziny, boazerie z materiałów palnych, palne sufity podwieszane):

nie występują

- c) dostępność kluczy do wszystkich wyjść z obiektu (oznakowanie, miejsce przechowywania, dostępność):

dostępne,

- d) możliwość wyjścia na dach (właz, drabinka, rodzaj zamknięcia):

właz na poziomie II piętra,

- e) drożność dróg ewakuacyjnych (zastawianie dojścia do drzwi i ograniczanie szerokości korytarzy):

korytarze drożne,

- 3. Oznakowanie obiektu pożarniczymi znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi i ewakuacyjnymi (miejsca umieszczenia gaśnic, miejsca szczególnie niebezpieczne, kierunki i wyjścia ewakuacyjne, główne wyłączniki prądu i gazu):

Brak oznakowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

- 4. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

- a) sieć hydrantowa (ilość hydrantów, stan wyposażenia oraz jego kompletność, ostatnie badania i ich wyniki):

hydranty HP 25 z węzłem płasko składanym, przeglądy na bieżąco poza wymaganą próbą wytrzymałości węża na maksymalne ciśnienie robocze (raz na 5 lat)

- b) urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych (lokalizacja i sposób uruchomienia):

nie występują

- c) instalacja oświetlenia ewakuacyjnego (sposób i czas załączenia, protokoły z ostatniego sprawdzenia):

występuje – brak przeglądów okresowych,

- d) gaśnice (ilość sztuk, rodzaj, rozmieszczenie, data ostatniej konserwacji):

Ilość i rozmieszczenie bez uwag, przeglądy i konserwacje prowadzone są na bieżąco. Oznakowanie miejsca usytuowania – zgodnie z PN.

- 5. Inne elementy wynikające z warunków budowlanych mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowników (terminy ostatnich przeglądów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazu itp.)

Przeglądy instalacji elektrycznej – ważne do końca 2012 r.

Przeglądy przewodów kominowych – 29.11.2011.

II. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

- 1. Czy obiekt posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i czy jej zakres jest zgodny z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów (data opracowania lub aktualizacji):

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – opracowana - wrzesień 2006 r.- potrzeba aktualizacji (powinna być co dwa lata)

2. Czy instrukcja określa szczegółowe zasady postępowania pracowników w przypadku wystąpienia zagrożenia (czy wyznaczono miejsce ewakuacji dostosowane do pory roku i warunków pogodowych, czy nie koliduje ono z dojazdem dla służb ratowniczych, kolejność ewakuacji poszczególnych działów, osoby odpowiedzialne za sprawdzenie stanów):

Określa – bez uwag.

3. Czy z instrukcją zostali zapoznani wszyscy pracownicy obiektu:

Tak.

III. Sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji

1. Prawidłowość ogłoszenia alarmu lub rozpoczęcia ewakuacji (sposób przekazania informacji pracownikom oraz jej prawidłowość):

brak właściwej procedury ogłaszania ewakuacji budynku, wykonywano telefony do poszczególnych biur zamiast zaalarmować głosem lub urządzeniem (sygnał ewakuacyjny)

2. Ocena zachowania się pracowników po ogłoszenia ewakuacji (zgodność postępowania z wymaganiami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prawidłowość pozostawienia pomieszczeń i prowadzenia ewakuacji, znajomość wyznaczonego miejsca):

Bez uwag.

3. Ocena zachowania się pracowników po ewakuacji w wyznaczone miejsca (sprawdzanie stanu osób ewakuowanych z innych pomieszczeń, ewidencja osób brakujących, sprawdzenie np. list obecności, na podstawie, których można określić skład grup ewakuowanych):

nie przekazano informacji o ilości osób ewakuowanych

4. Ocena pracowników odpowiedzialnych za likwidację zagrożenia np. gaszenie powstałego pożaru, wyłączenie dopływu energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentów (sprawdzenie umiejętności obsługi i lokalizacji gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych):

nie podjęto próby gaszenia – symulacja użycia gaśnic i hydrantu wewnętrznego

5. Ocena osób odpowiedzialnych za sprawdzenie pomieszczeń po ewakuacji (prawidłowość sprawdzenia wszystkich pomieszczeń, znajomość ilości osób ewakuowanych):

Nie wyznaczono osoby, która sprawdziła by pomieszczenia

6. Ocena osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie ewakuacji (prawidłowość kierowania ewakuacją i działaniami ratowniczymi do momentu przybycia jednostek PSP):

- brak osoby odpowiedzialnej za pilnowanie ruchu – interesanci wchodzili do budynku podczas gdy trwała ewakuacja,

- nikt nie pokierował jednostek straży, nie wyszedł i nie przedstawił sytuacji,

- nie wyznaczono osoby do wyłączenia prądu.

7. Całkowity czas ewakuacji 4 min 35 sek.

8. Uwagi do przeprowadzonej ewakuacji (zauważone nieprawidłowości, utrudnienia w ewakuacji):

drzwi nie zostały otwarte w pełni – jedno skrzydło

IV. Dodatkowo w trakcie prowadzonego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji stwierdzono:

długości dojść ewakuacyjnych – przekroczone o ponad 100% (z I piętra wynosi ok. 44 m, z II piętra ok. 42 m), w przypadku kiedy budynek kwalifikuje się do kategorii ZL I zagrożenia ludzi (budynki, w których występuje pomieszczenie do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących stałymi użytkownikami) dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji - wynosi 10 m; nieprawidłowość w zakresie przekroczenia o ponad 100% dopuszczalnej długości dojść ewakuacyjnych stanowi, że budynek należy uznać za zagrażający życiu ludzi

Na tym sprawozdanie zakończono.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego

st. kpt. mgr inż. Tomasz Banach

.....
podpis z podaniem imienia i nazwiska sporządzającego protokół

STAROSTA

Wojciech Cymerys

.....
podpis z podaniem imienia i nazwiska zarządzającego obiektem