

Lp.	Marka pojazdu	Rodzaj pojazdu	Rok produkcji	Nr rejestracyjny	Nr VIN	Wartość rynkowa brutto
1	Fiat Marea	samochód osobowy	1997	CBR 6K30	ZFA18500000136498	550 zł
<p>Stan techniczny pojazdu:                      Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym. Brak aktualnego dopuszczenia do ruchu, pojazd długo nieeksploatowany. Liczne ogniska korozji z perforacją progów i podłogi. Liczne, drobne ogniska korozji błotników i drzwi. Ogumienie w stanie złym. Na kołach osi przedniej opony o różnej konstrukcji bieżnika. Wnętrze zabrudzone, fotele wypalone. Deformacja błotników przednich, wgniecenie drzwi tyłu nadwozia. Lakier zmatowiał, złuszczone. Brak możliwości otwarcia pokrywy komory silnika. Naprawa pojazdu ekonomicznie nieuzasadniona.                      Szacowana wartość złomu w stanie kompletnym.</p>						
2	Volkswagen Passat Variant	samochód osobowy	1996	NO 9805J	WVWZZZ3AZTE110913	550 zł
<p>Stan techniczny pojazdu:                      Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym. Brak aktualnego dopuszczenia do ruchu, pojazd długo nieeksploatowany. Stwierdzono głębokie ogniska korozji ściany TP i progów. Liczne, drobne ogniska korozji błotników i drzwi. Brak akumulatora. Szyba boczna prawa rozbita. Ogumienie w stanie złym. Brak koła PL, tarczy i zacisku hamulcowego. Wnętrze zagrzybione, deska rozdzielcza niekompletna. Naprawa pojazdu ekonomicznie nieuzasadniona.                      Szacowana wartość złomu w stanie kompletnym.</p>						
3	Audi 80	samochód osobowy	1991	NIL 39967	WAUZZZ8CZNA025558	500 zł
<p>Stan techniczny pojazdu:                      Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym. Brak aktualnego dopuszczenia do ruchu, pojazd długo nieeksploatowany. Stwierdzono uszkodzenie zderzaka przedniego, pokrywy komory silnika, kraty wlotu powietrza, reflektora PL, lusterek i lampy TP. Wnętrze zagrzybione, tapicerka drzwi TL oberwana. Ogumienie w stanie słabym. Złuszczenia lakieru bezbarwnego na pokrywie bagażnika. Wadliwie przeprowadzone naprawy błotnika TL. Brak możliwości otwarcia pokrywy komory silnika. Naprawa pojazdu ekonomicznie nieuzasadniona.                      Szacowana wartość złomu w stanie kompletnym.</p>						
4	Daewoo Tico 0,8Kat	samochód osobowy	1999	GSZ 72GE	KLY3S11BDXC634831	200 zł
<p>Stan techniczny pojazdu:                      Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym. Brak aktualnego dopuszczenia do ruchu, pojazd długo nieeksploatowany. Stwierdzono uszkodzenia błotników przednich, pokrywy komory silnika, drzwi przednich i tylnych lewych oraz błotników tylnych. Brak szyby drzwi PP oraz klamek drzwi lewych. Wnętrze zagrzybione. Liczne ogniska korozji. Ogumienie w stanie złym. Na kołach tej samej osi opony o różnej konstrukcji bieżnika. Brak możliwości otwarcia pokrywy komory silnika. Naprawa pojazdu ekonomicznie nieuzasadniona.                      Szacowana wartość złomu w stanie kompletnym.</p>						
5	Volkswagen Golf 1,9 TDI	samochód osobowy	1995	GTC 24470	WVWZZZ1HZSW474104	450 zł
<p>Stan techniczny pojazdu:                      Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym. Brak aktualnego dopuszczenia do ruchu, pojazd długo nieeksploatowany. Stwierdzono liczne ogniska korozji i zarysowania powłoki lakierowej. Wgniecenie błotnika TP i drzwi PP. Błotniki przednie i progi skorodowane. Wnętrze zagrzybione, szyba przednia rozbita, podsufitka rozdarta. Ogumienie w stanie złym. Brak opony PP. Felga PP zdeformowana. Brak akumulatora. Naprawa tylko podstawowych uszkodzeń pojazdu przekracza jego wartość i jest ekonomicznie nieuzasadniona.</p>						

Szacowana wartość złomu w stanie kompletnym.						
6	Renault Espace 2,2	samochód osobowy	1994	GSZ U039	VF8J637050R343341	650 zł
<p>Stan techniczny pojazdu:  Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym, brak aktualnych badań technicznych. Pojazd długo nieeksploatowany. Stwierdzono uszkodzenie lusterek, zderzaka tylnego, reflektora PL i ściany bocznej TP. Powłoka lakierowa złuszczone, zmatowiała. Wnętrze zabrudzone, fotel kierowcy rozdarty. Fotele tylne zdekompletowane. Brak akumulatora i podsufitki. Ogumienie w stanie złym, bez powietrza, zdeformowane. Naprawa pojazdu ekonomicznie nieuzasadniona.</p> <p>Szacowana wartość złomu w stanie kompletnym.</p>						
7	Fiat Seicento 1,1 Kat MR'98	samochód osobowy	1999	CG 1749A	ZFA18700000350104	300 zł
<p>Stan techniczny pojazdu:  Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym. Brak aktualnego dopuszczenia do ruchu. Stwierdzono złuszczenia lakieru bezbarwnego pokrywy komory silnika i błotnika PL. Lakier zmatowiały. Głęboka korozja progów, uszkodzone wzmocnienie czołowe. Wnętrze zabrudzone. Rozdarta tapicerka fotela kierowcy, brak wykładziny drzwi PL. Brak koła PL i elementów zawieszenia. Brak akumulatora. Szyba przednia pęknięta. Pojazd nieeksploatowany od wielu miesięcy. Ogumienie w stanie przeciętnym. Naprawa tylko podstawowych uszkodzeń przekracza wartość pojazdu i jest ekonomicznie nieuzasadniona.</p> <p>Szacowana wartość złomu w stanie kompletnym.</p>						
8	Volkswagen Golf III 1,9 Diesel kat. MW'91	samochód osobowy	1993	NIL10HU	WVWZZZ1HZPP572972	450 zł
<p>Stan techniczny pojazdu:  Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym. Brak aktualnego dopuszczenia do ruchu. Pojazd długo nieeksploatowany. Stwierdzono liczne ogniska głębokiej korozji progów, drzwi, błotników i drzwi tyłu nadwozia. Brak błotnika PP. Szyba przednia pęknięta, brak szyby drzwi PP. Brak akumulatora. Wnętrze zaniedbane, pokryte glonem. Podsufitka oberwana. Ogumienie w stanie złym. Naprawa tylko podstawowych uszkodzeń przekracza wartość pojazdu i jest ekonomicznie nieuzasadniona.</p> <p>Szacowana wartość złomu w stanie kompletnym.</p>						
9	Fiat Tipo 1,8 kat. MR'93	samochód osobowy	1994	GSZ H934	ZFA16000004852674	500 zł
<p>Stan techniczny pojazdu:  Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym. Brak aktualnego dopuszczenia do ruchu. Pojazd nieeksploatowany od wielu miesięcy. Stwierdzono głęboka korozje progów, błotników i pokrywy komory silnika. Uszkodzone lusterka, lampy tylne, kierunkowskazy przednie. Drzwi PL zdeformowane. Ogumienie w stanie złym. Brak akumulatora, uszkodzona chłodnica i zderzak tylny. Wnętrze zabrudzone. Naprawa tylko podstawowych uszkodzeń przekracza wartość pojazdu i jest ekonomicznie nieuzasadniona.</p> <p>Szacowana wartość złomu w stanie kompletnym.</p>						
10	Volkswagen Polo III 1,05 Kat. MR'94	samochód osobowy	1996	GSZ 37HV	WVWZZZ80ZNW171198	400 zł

<p>Stan techniczny pojazdu:  Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym. Brak aktualnych badań technicznych. Stwierdzono deformacje dachu i drzwi tyłu nadwozia. Szyba tylna rozbita. Podsufitka rozdarta. Wnętrze zagrzybione, brudne. Liczne drobne ogniska korozji, wgniecenia i zarysowania. Złuszczenia powłoki lakierowej pokrywy komory silnika. Wadliwie przeprowadzone wcześniejsze naprawy co najmniej drzwi tyłu nadwozia i drzwi PL. Brak akumulatora i elementów układu zasilania. Niekompletna instalacja LPG. Ogumienie w stanie złym. Po stronie PP koło dojazdowe. Naprawa tylko podstawowych uszkodzeń przekracza wartość pojazdu i jest ekonomicznie nieuzasadniona. Szacowana wartość złomu w stanie kompletnym.</p>						
11	Keeway Focus 50	motorower	2005	GSZ T248	TSYTABMB15C646442	160 zł
<p>Stan techniczny pojazdu:  Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym. Brak aktualnych badań technicznych. Stwierdzono uszkodzenia wszystkich owiewek, lusterek, kierunkowskazów tylnych, lampy tylnej i kufra. Zdekompletowany układ przeniesienia napędu i instalacja elektryczna. Brak akumulatora. Ogumienie w stanie złym. Naprawa tylko podstawowych uszkodzeń przekracza wartość pojazdu i jest ekonomicznie nieuzasadniona. Szacowana wartość złomu w stanie kompletnym.</p>						
12	Kingway Vonroad YB 50QT	motorower	2007	GMB G624	LYDNCBF0971002045	140 zł
<p>Stan techniczny pojazdu:  Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym. Brak aktualnego dopuszczenia do ruchu, pojazd długo nieeksploatowany. Stwierdzono uszkodzenie wszystkich osłon i błotnika tylnego, brak reflektora przedniego i układu wydechowego. Siedzenie spękane, mechanizmy uruchamiania hamulca i sprzęgła uszkodzone. Instalacja elektryczna niekompletna. Silnik przytarty. Naprawa pojazdu ekonomicznie nieuzasadniona. Szacowana wartość złomu w stanie kompletnym.</p>						