

Lp.	Marka pojazdu	Rodzaj pojazdu	Rok produkcji	Nr rejestracyjny	Nr VIN	Wartość rynkowa brutto
1	Ford Escort 1.8D	samochód osobowy	1993	CGR08AV	WF0NXXGCANPU13626	500 zł
<p>Stan techniczny pojazdu:                      Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym. Brak aktualnego dopuszczenia do ruchu. Liczne ogniska korozji progów, błotników, drzwi i dachu. Brak akumulatora, kluczyków i kierunkowskazów przednich. Wnętrze zagrzybione, podsufitka oberwana. Szyba przednia pęknięta. Ogumienie w stanie złym. Na przedniej osi opony o różnej konstrukcji. Silnika nie uruchomiono. W warunkach oględzin innych wad i niesprawności nie ujawniono. Naprawa tylko podstawowych uszkodzeń przekracza wartość pojazdu i jest ekonomicznie nieuzasadniona.                      Szacowano wartość złomu w stanie kompletnym.</p>						
2	Honda Accord 1.8i	samochód osobowy	1996	CT 09797	SHHCE75200U014149	550 zł
<p>Stan techniczny pojazdu:                      Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym. Brak aktualnego dopuszczenia do ruchu. Stwierdzono uszkodzenia o charakterze pokolizyjnym, w tym drzwi PL, przodu L, pokrywy komory silnika i pokrywy tylnej oraz dachu. Uszkodzone zderzaki, reflektor PL i lampa TL. Brak chłodnicy i wentylatora. Zawieszenie koła PL uszkodzone, wyrwane. Wnętrze zaniedbane, podsufitka zerwana, pocięta. Brak akumulatora i kluczyków. Silnika nie uruchomiono. Ogumienie w stanie przeciętnym. W warunkach oględzin innych wad i niesprawności nie ujawniono. Naprawa tylko podstawowych uszkodzeń przekracza wartość pojazdu i jest ekonomicznie nieuzasadniona.                      Szacowana wartość złomu w stanie kompletnym.</p>						
3	Peugeot 206 Coupe-Cabrio 2.0	samochód osobowy	2003	GMB 51C5	VF32DRFNF43099762	600 zł
<p>Stan techniczny pojazdu:                      Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym. Brak aktualnego dopuszczenia do ruchu. Stwierdzono uszkodzenia o charakterze pokolizyjnym, w tym błotnika PL i pokrywy komory silnika. Stwierdzono wcześniejsze naprawy przeprowadzone wadliwie. Poduszka boczna lewa wycięta. Wnętrze zaniedbane, tapicerka foteli spękana, rozdarta. Ogumienie w stanie przeciętnym. Opona PL uszkodzona. Uszkodzenia zderzaków i błotnika TL. Brak akumulatora i kluczyków. Brak chłodnicy i wentylatora. Silnika nie uruchomiono. W warunkach oględzin innych wad i niesprawności nie ujawniono. Naprawa tylko podstawowych uszkodzeń przekracza wartość pojazdu i jest ekonomicznie nieuzasadniona.                      Szacowana wartość złomu w stanie kompletnym.</p>						
4	Volkswagen Passat 2.0iKat	samochód osobowy	1992	NIL 38198	WVWZZZ31ZNE210048	550 zł
<p>Stan techniczny pojazdu:                      Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym z uszkodzeniami o charakterze powypadkowym. Brak aktualnych badań technicznych. Uszkodzenia powypadkowe w strefie przedniej, zdeformowana pokrywa komory silnika, błotniki, wnęka koła PP. Brak kierownicy, koła PL i pompy hamulcowej. Brak zderzaka przedniego i kraty wlotu powietrza. Reflektory rozbite. Lampa TP, rozbita. Zdekompletowany układ chłodzenia i zasilania. Wnętrze zabrudzone, podsufitka oberwana. Ogumienie w stanie złym, bez powietrza, spękane. Brak kluczyków i akumulatora. Silnika nie uruchomiono. W warunkach oględzin innych wad i niesprawności nie ujawniono. Naprawa tylko podstawowych uszkodzeń przekracza wartość pojazdu i jest ekonomicznie nieuzasadniona.                      Szacowana wartość złomu w stanie kompletnym.</p>						

5	INCA Viki 50	motorower	2009	GSZ 82MT	LJEJCBPK19A300081	80 zł
<p>Stan techniczny pojazdu: Pojazd przedstawiony do oględzin jest w stanie złym. Brak aktualnych badań technicznych. Pojazd nieeksploatowany od wielu lat. Uszkodzona większość elementów owiewek bocznych, przednich i tylnych. Silnik zatarty (brak możliwości obrotu). Lampy i kierunkowskazy zmatowiały, spękane. Brak akumulatora, lusterek i stacyjki. Uszkodzone wiązki przewodów. Zdekompletowany układ zasilania i wydechu. Ogumienie w stanie dostatecznym. W warunkach oględzin innych wad i niesprawności nie ujawniono. Naprawa pojazdu przekracza jego wartość i jest ekonomicznie nieuzasadniona. Szacowana wartość złomu w stanie kompletnym.</p>						